

网管产品 - 错误 #2277

LMT测试，修改参数不生效，例如修改“基站标识”提示修改成功但是未生效。

2024-10-24 09:23 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2024-10-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	马自伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
问题描述： LMT测试，修改参数不生效，例如修改“基站标识”提示修改成功但是未生效。			

历史记录

#1 - 2024-10-24 14:36 - 林万江

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2024-10-30 09:09 - 钱伯宁

- 指派给从钱伯宁变更为马自伟

#3 - 2024-11-06 09:05 - 马自伟

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从马自伟变更为杨凯

参数配置，

获取:除了nms为全文件获取，其余修改为了xpath获取

提交:除了nms为全文件提交，其余修改为了xpath方式提交配置

现在，修改已经生效。

#4 - 2024-11-06 17:02 - 杨凯

- 状态从转测试变更为反馈

- 指派给从杨凯变更为马自伟

NMS的参数修改需要确认方案实现

#5 - 2024-11-08 09:31 - 马自伟

- 状态从反馈变更为已解决

nms需要基站和网管制定准则，nms在lmt本地修改，生效