

网管产品 - 错误 #2296

LMT测试，基站版本安装失败,安装失败后实际上网管界面参数异常，LMT界面参数显示正常

2024-10-28 09:23 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2024-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
LMT测试，基站版本安装失败,安装失败后实际上网管界面参数异常，LMT界面参数显示正常			

历史记录

#1 - 2024-10-28 14:13 - 林万江

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-11-01 10:14 - 钱伯宁

- 状态从 进行中 变更为 转测试

- 指派给从 钱伯宁 变更为 杨凯

已修改安装整体流程

#3 - 2024-11-01 14:59 - 杨凯

- 状态从 转测试 变更为 已解决

该问题已验证解决