

网管产品 - 错误 #2317

基站基本信息接口调整

2024-10-31 14:12 - 钱 伯宁

状态:	已解决	开始日期:	2024-10-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.GPS是否支持状态数据来源有误，应为GPS_MODE，一直以GPS同步状态为是否支持判断依据； 2.redis基站状态（RU合并状态，GPS同步状态，时钟状态，license文件信息）等信息冗余，合并入基本信息表中； 3.停止协议栈软件时要初始化RU合并状态，GPS同步状态，时钟状态为未知；			
相关的问题:			
关联到 网管产品 - 错误 #2283: LMT测试，gps和时钟状态显示不正确			已解决 2024-10-25

历史记录

- #1 - 2024-10-31 14:12 - 钱 伯宁
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #2 - 2024-11-01 15:19 - 杨 凯
- 关联到 错误 #2283: LMT测试，gps和时钟状态显示不正确 已添加
- #3 - 2024-11-08 11:06 - 钱 伯宁
- 指派给 从 钱 伯宁 变更为 马 党旗

基本信息接口：

```
type Device struct {
    Id      string      `json:"id"`
    Gnbld   string      `json:"gnbld"`
    Ip      string      `json:"ip"`
    Type    string      `json:"type" //设备类型`
    System  SystemInfo  `json:"system"`
    Software Software    `json:"software"`
    Modules []ModuleInfo `json:"modules"`
    HardWareModules map[string][]HardWareModuleInfo `json:"hardWareModule"`
    Amflp    string      `json:"amflp"`
    WatchDog bool        `json:"watchdog"`
    AgentStatus string    `json:"status" // NORMAL,ABNORMAL`
    SysrepoStatus string  `json:"sysrepoStatus" // NORMAL,ABNORMAL`
    GpsStatus uint8     `json:"gpsStatus" //0:未知,1:同步,2:失步`
    GpsSw    uint8     `json:"gpsSw" //0:关闭,1：开启`
    ClockStatus uint8    `json:"clockStatus" //0:未知,1:正常,2:失锁`
    PruTmpPowerSw uint8  `json:"pruTmpPowerSw" //pru温度功率开关(0:关闭，1：开启)`
    SysrepoVer string  `json:"sysrepoVersion" //sysrepo库版本`
    SysrepoSOVer string  `json:"sysrepoSOVersion" //sysrepo SO文件版本`
    InnerVerison uint32  `json:"innerVersion" //内部版本号`
    IsNetConf bool    `json:"isNetConf"`
}
```

- #4 - 2024-11-08 11:30 - 钱 伯宁
- gnb_agent内部版本号 106
- #5 - 2024-11-29 15:53 - 马 党旗
- 状态 从 进行中 变更为 转测试
- 指派给 从 马 党旗 变更为 杨 凯

1，已在新UI网管中实现，接口已经开发完成，请在下个版本中验证

- #6 - 2024-12-02 10:24 - 杨凯
- 文件 20241202-102336.jpg 已添加
 - 状态从 转测试 变更为 反馈
 - 指派给从 杨凯 变更为 薛泽庆

再确认下各个模块的状态上报，目前看时钟状态没有“关闭”的这个状态
,"GpsStatus":2,"GpsSw":0,"ClockStatus":0

- #7 - 2024-12-03 16:06 - 薛泽庆
- 状态从 反馈 变更为 转测试
 - 指派给从 薛泽庆 变更为 马党旗

本次修改针对部件状态页面的ClockStatus的显示：
0: UNKNOWN,
1: NORMAL,
2: LOSS_OF_LOCK,

不涉及GpsSw
自测完成

- #8 - 2024-12-03 16:10 - 马党旗
- 指派给从 马党旗 变更为 杨凯

下个版本验证

- #9 - 2024-12-10 10:04 - 杨凯
- 文件 gps新定义.jpg 已添加
 - 状态从 转测试 变更为 已解决

该问题已解决

文件

20241202-102336.jpg	71.8 KB	2024-12-02	杨凯
gps新定义.jpg	64 KB	2024-12-10	杨凯