

2.0基站产品化测试 - 错误 #2387

2.1.15p\_pre1\_T5版本，两基站来回xn切换场景，切换失败后发起reestablishment request，cu给du回复rrc reject.

2024-11-11 16:06 - 王旭初

|           |             |           |            |
|-----------|-------------|-----------|------------|
| 状态:       | 已解决         | 开始日期:     | 2024-11-11 |
| 优先级:      | 普通          | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:      |             | % 完成:     | 0%         |
| 类别:       |             | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:     |             | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 问题归属:     | CU          | FPGA板卡类型: |            |
| 发现问题版本:   | Rel_2.1.15P | CPU类型:    |            |
| 目标解决问题版本: | Rel_2.1.15P |           |            |

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 描述                                                                                                                                      |
| cu这块应该只根据老的crnti（切换那一次）来找老的上下文；<br>实际除了找老的crnti，还判断了老的ue上下文带的tmsi是否为0，由于当前切换流程不带tmsi，填写了初始化的值0，导致判断失败，发起rrc reject<br><br>该问题已知会cu，提单跟踪 |

历史记录

#1 - 2024-11-11 16:57 - 席振斌

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2024-11-11 17:23 - 席振斌

在通过old crnti找到重建建立接入前的ue上下文时，不应该判断old ue上下文中Tmsi的有效性。修改时应该去掉这个判决。

#3 - 2024-11-13 16:03 - 席振斌

测试需要通过报文看，在上下文存在时应当在收到终端的重建立请求时通过回复RRC Setup让终端接入

#4 - 2024-11-13 16:03 - 席振斌

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从席振斌变更为王旭初

#5 - 2024-11-19 17:26 - 王旭初

- 状态从转测试变更为已解决

- 指派给已删除(王旭初)

使用最新cu包，已解决，cu不会发送rrc\_reject