

网管产品 - 错误 #2419

多PRU在开启“是否使用”开关后，PRU的顺序号显示不正确

2024-11-14 16:31 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2024-11-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
多PRU在开启“是否使用”开关后，PRU的顺序号显示不正确			

历史记录

#1 - 2024-11-14 16:32 - 钱伯宁

- 状态从新建 变更为 转测试
- 指派给从钱伯宁 变更为 杨凯

定位完成：
id取数组下标，实际应取device id
已完成修改，自验完成，待测试回归

#2 - 2024-11-15 09:23 - 杨凯

- 状态从转测试 变更为 已解决

该问题已于2024.11.14验证解决