

WI - 错误 #253

2t2r 多终端测试 tcp+pf, app疑似丢包

2020-10-10 10:11 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2020-10-10
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
条件: 2t2r 2ue 多终端测试 tcp+pf 每个ue占据8个slot的信道 问题: app传输卡顿, 从ms到十几s不等			

历史记录

#1 - 2020-10-30 09:39 - 匿名用户

- 状态从 *新建* 变更为 *已解决*

原因分析: CRC传输错误, 导致重复发包

CRC错误原因是功率过大以及AUXDAC的设置不当导致频偏

解决: 调整天线位置, 功率, AUXDAC, 保证CRC正确