

产品3.0平台 - 错误 #2578

接收数据概率性错误

2024-12-19 18:17 - 赵爱敬

状态:	挂起	开始日期:	2024-12-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵爱敬	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 和物理层小区搜索代码联调，进入tdd切换后，每10个时隙的接收数据概率性错误（比如40个时隙内，有10/20/30/40个时隙是正确的，其他错误）			

历史记录

#1 - 2024-12-30 20:41 - 杨晋

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-12-30 20:42 - 杨晋

- 状态从 进行中 变更为 挂起

怀疑与调测debug_wirte太多，后续定位