

3.0基站产品测试 - 错误 #2601

3.0自研板，下行500M,上行93M，跑了3.5小时DU数据面跑死

2024-12-24 15:54 - 魏 幸幸

状态:	转测试	开始日期:	2024-12-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:		目标解决问题版本:	
发现问题版本:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-12-24 15:56 - 魏 幸幸
- 文件 屏幕截图 2024-12-24 155550.png 已添加
- #2 - 2024-12-31 09:35 - 魏 幸幸
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 跑死在用户面，正在验证
- #3 - 2025-01-21 14:43 - 魏 幸幸
- RLC上行存在乱序，重组定时器超时处理时，从链表中取出已发送的pdu，pdu为空了。加了判空保护，最近两周未复现。
- #4 - 2025-02-06 19:27 - 魏 幸幸
- 状态 从 进行中 变更为 转测试
- 指派给 从 魏 幸幸 变更为 王 旭初

文件

屏幕截图 2024-12-24 155550.png	35.2 KB	2024-12-24	魏 幸幸
----------------------------	---------	------------	------