

3.0基站产品测试 - 错误 #2648

1D3U子帧配比，上下行同时峰值灌包（上行500M+下行300M），半小时左右，du_coredump

2025-01-03 11:05 - 王旭初

状态:	转测试	开始日期:	2025-01-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:		目标解决问题版本:	
发现问题版本:			
描述			
用例标题：1D3U_256QAM_上行单天线_udp			
测试环境：cpe、射频直连			
灌包速率：上行灌包500M+下行灌包300M			
现象：			
1、上行实际速率292M稳定，MCS=27左右，误码率=1%,rb利用率=96.1%；			
2、下行实际速率237M稳定,MCS=26左右，误码率=4%，rb利用率=98.2%；			
3、上、下行同时灌包持续30min稳定，du_coredump			
该问题du已知，提单跟踪			

历史记录

#1 - 2025-01-07 17:01 - 魏幸幸

- 状态从 新建 变更为 转测试

跑死是因为am的上行收包链表维护除了问题，worker1和worker2同时在操作它(该问题是由于给worker2减压引入)。把EVT_RGU_DATA_INDICATION从TC改成LC，只让worker2维护，暂时为复现。

#2 - 2025-01-14 17:00 - 魏幸幸

- 指派给从 魏幸幸 变更为 王旭初