

## 2.0基站产品化测试 - 需求CR #2654

16P\_Pre1T1：MRU环境拔掉RU1的光纤，RU1故障告警上报；但是RU1光纤恢复后，故障告警未恢复

2025-01-06 09:56 - 黄毅

状态:	已解决	开始日期:	2025-01-06
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	黄毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	FPGA	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		
<b>描述</b>			
问题： MRU环境拔掉RU1的光纤，RU1故障告警上报；但是RU1光纤恢复后，故障告警未恢复 交付现场，客户会看告警，需要支持这个告警恢复功能。 版本：16P_Pre1T1			

### 历史记录

#1 - 2025-01-06 15:10 - 黄毅

- 跟踪从功能变更为需求CR

- 发现问题版本已删除 (Rel\_2.1.16P)

#2 - 2025-02-11 15:06 - 战弋戈

- 状态从新建变更为进行中

#3 - 2025-04-10 16:00 - 战弋戈

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从战弋戈变更为黄毅

#4 - 2025-04-10 16:10 - 黄毅

- 状态从转测试变更为已解决

在Rel\_2.1.17P\_Pre1T2版本验证，告警可以恢复。