

FirstCall - 错误 #2709

协议栈发送测量请求物理层没有接收到

2025-01-15 11:53 - 雪峰 赖

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	雪峰 赖	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
协议栈在Cell 0 发送 消息FAPI_UE_MSG_TYPE_MEASURE_REQ = 0xC4，在PHY的APE0和RFM1的打印没有看见这条消息			

历史记录

- #1 - 2025-01-15 15:25 - 雪峰 赖
- 代码中定义枚举类型：FAPI_UE_MSG_TYPE_MEASURE_REQ = (0xC4), 修改为FAPI_UE_MSG_TYPE_MEASURE_REQ = 0xC4,在VS2017下没有问题，但是估计SL的编译器过不了
- #2 - 2025-01-21 12:12 - 李 常
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- #3 - 2025-02-27 20:16 - 朱 荣涛
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭