

3.0基站产品测试 - 错误 #2728

空口环境下、1D3U，上、下行同时udp灌包；（socket+共享内存）,偶尔下行出现rb利用率不足的情况，导致掉坑(概率5%左右)

2025-01-21 09:55 - 王旭初

状态:	转测试	开始日期:	2025-01-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.0
发现问题版本:	Rel_3.0.0		
描述			
小概率事件，提单跟踪，待下个大本持续观察			

历史记录

#1 - 2025-01-21 14:35 - 魏幸幸

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2025-01-21 14:39 - 魏幸幸

建议用 信号量+共享内存版本复测一下。测的时候最好不要有核心网也在给其它站灌大包，因为核心网下来流量也有瓶颈。

#3 - 2025-02-06 19:27 - 魏幸幸

可能和多环境一起用核心网有关，核心网来水不足不稳定导致，建议先用最新大本复测

#4 - 2025-02-25 09:36 - 魏幸幸

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从魏幸幸变更为王旭初

- 发现问题版本被设置为Rel_3.0.0

- 目标解决问题版本被设置为Rel_3.0.0

- 问题归属DU已添加