

3.0基站产品测试 - 错误 #2729

AMC 外环mcs调整，取消降5阶限制

2025-01-21 09:57 - 魏 幸幸

状态:	进行中	开始日期:	2025-01-21
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	王 旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.0
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
描述			
没有bler，mcs也升不上去(只能到23)，因为有个2.0默认外环降3阶，不适用于3.0。			

历史记录

#1 - 2025-01-21 09:58 - 魏 幸幸

- 指派给从 魏 幸幸 变更为 王 旭初

#2 - 2025-02-14 08:53 - 魏 幸幸

- 主题从 AMC 外环mcs调整，取消降3阶限制 变更为 AMC 外环mcs调整，取消降5阶限制

- 发现问题版本 被设置为 Rel_3.0.1

- 目标解决问题版本 被设置为 Rel_3.0.0

- 问题归属 DU 已添加

#3 - 2025-03-28 13:56 - 林 万江

- 状态从 新建 变更为 进行中