

2.0基站产品化测试 - 错误 #2742

核心网3.2.4pre4版本，XN切换过程中，基站发送的路径倒换消息核心网没回复，导致终端切换异常。

2025-01-22 17:19 - 孙泽林

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙泽林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	5GC	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.16P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		

描述
核心网3.2.4pre4版本，基站16Ppre1_T2版本；
异频XN切换过程中，基站发送的PathSwitchRequest消息核心网没回复；核心网log中有回复，但实际抓包中没有ack消息。
导致终端切换流程异常，终端未掉线，但业务异常已无法ping通。

历史记录

#1 - 2025-02-24 14:27 - 徐红超

- 状态从新建变更为进行中

由于核心网中的该ue的gnb conn被清理导致

#2 - 2025-02-24 14:27 - 徐红超

- 状态从进行中变更为转测试

#3 - 2025-03-10 16:02 - 徐红超

- 指派给从徐红超变更为孙泽林

#4 - 2025-04-14 17:07 - 孙泽林

- 状态从转测试变更为已关闭

文件

xn2.rar	20.5 MB	2025-01-22	孙泽林
---------	---------	------------	-----