

3.0基站产品测试 - 错误 #2793

[3.0产品测试]3.0.0pre1_T2大下行上下行单用户udp并行业务，压力测试出现多次重建与掉线

2025-02-13 15:16 - 刘抒放

状态:	进行中	开始日期:	2025-02-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	刘抒放	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU, PHY	目标解决问题版本:	Rel_3.1.1
发现问题版本:	Rel_3.0.0		

描述

测试版本：3.0.0pre1_T2 + 2.8 早du链表死循环小包 + logwriter挂死解决小包
测试设备：核心网192.168.8.219 基站 192.168.8.163
测试用例：大下行7D2U 上下行并行灌包
基站配置：大下行上行双天线+特殊子帧 10D2G2U
测试配置：鼎桥终端单终端
测试场景：下行 UDP 350M ，上行123M UDP并行灌包
压力时间：16h
压力结果：
重建次数较多。重建基本全部发生在建立业务后的10min左右，重建原因otherfailure，怀疑RLF(上行RLC重传达到最大次数)导致的重建。
掉线次数较多，且发生过 7h 内持续MSG5上不来的情况。

历史记录

#1 - 2025-02-13 15:16 - 刘抒放

已提供优化版本，待后续继续观察复现

#2 - 2025-02-14 16:05 - 刘抒放

换上优化版本后仍有同问题，待定位

#3 - 2025-02-25 09:32 - 魏幸幸

- 指派给从 魏幸幸 变更为 刘抒放

建议用最新T4版本复测

#4 - 2025-03-28 13:53 - 林万江

- 状态从 新建 变更为 进行中