

3.0基站产品测试 - 错误 #2807

解决SRS 在打印中刷告警的问题

2025-02-14 10:06 - 赵晓辉

|                                                                                      |           |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 状态:                                                                                  | 转测试       | 开始日期:     | 2025-02-14 |
| 优先级:                                                                                 | 普通        | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                                                                                 | 王旭初       | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                                                                                  |           | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                |           | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 问题归属:                                                                                | DU        | 目标解决问题版本: | Rel_3.0.0  |
| 发现问题版本:                                                                              | Rel_3.0.0 |           |            |
| 描述                                                                                   |           |           |            |
| 因为FAPI消息没有上报portNum 适配的时候没有考虑双流的问题导致portNum填写的是1，因此会一直告警。该问题已经修复将portNum 和 layer数一致。 |           |           |            |

历史记录

- #1 - 2025-02-14 10:07 - 赵晓辉
- 状态 从 新建 变更为 转测试
- #2 - 2025-02-18 17:02 - 赵晓辉
- 指派给 从 赵晓辉 变更为 王旭初