

2.0基站产品化测试 - 错误 #2834

【3.0基站】1D3U子帧配比，10ue做上行udp灌包，每个ue灌包20M，du界面会出现重复释放的异常打印

2025-02-19 10:59 - 王旭初

|                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 状态:                                                                                                                                                                                                                                               | 转测试       | 开始日期:     | 2025-02-19 |
| 优先级:                                                                                                                                                                                                                                              | 普通        | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                                                                                                                                                                                                                                              | 王旭初       | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                                                                                                                                                                                                                                               |           | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                                                                                                                                                                             |           | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 问题归属:                                                                                                                                                                                                                                             | DU        | FPGA板卡类型: |            |
| 发现问题版本:                                                                                                                                                                                                                                           | Rel_3.0.0 | CPU类型:    |            |
| 目标解决问题版本:                                                                                                                                                                                                                                         | Rel_3.0.1 |           |            |
| 描述                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |            |
| 打印如下<br>base_data_free(), base_ptr[0x2cf7f26] duplicated free!!!<br>base_data_free(), base_ptr[0x289424c] duplicated free!!!<br>base_data_free(), base_ptr[0x2b8c4b1] duplicated free!!!<br>经过测试发现，该打印和上行灌包强相关，只做上行业务，就会出现，只下行，不会出现。<br>du已知，提单跟踪 |           |           |            |

历史记录

#1 - 2025-02-19 11:04 - 王旭初

- 主题从 1D3U子帧配比，10ue做上行udp灌包，每个ue灌包20M，du界面会出现重复释放的异常打印 变更为  
【3.0基站】1D3U子帧配比，10ue做上行udp灌包，每个ue灌包20M，du界面会出现重复释放的异常打印

#2 - 2025-02-25 09:26 - 魏幸幸

- 状态从 新建 变更为 转测试
- 指派给从 魏幸幸 变更为 王旭初
- 目标解决问题版本从 Rel\_3.0.0 变更为 Rel\_3.0.1