

网管产品 - 错误 #2841

256UE接入测试，终端大规模接入再释放，不重启小区二次接入仅能接210个左右

2025-02-19 16:20 - 孙 泽林

状态:	进行中	开始日期:	2025-02-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵 晓辉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
基站版本：16PT2+DU_0218（256用户） 基站配置：大上行 上行单天线 问题描述：第一次起站，使用E500模拟256用户接入，多次测试平均大概接入254用户左右；不重启小区，释放所有ue使小区用户数归0， 重启e500脚本重新接入，多次测试仅能接入210个左右； 目前怀疑du资源可能未释放干净			

历史记录

#1 - 2025-02-19 16:22 - 孙 泽林

第一次启动小区254个 未重启小区终端全释放后重接 208个
重启小区接入256个 未重启小区终端全释放后重接 211个
重启小区接入253个 未重启小区终端全释放后重接 210个

#2 - 2025-02-21 09:43 - 周 立伟

- 指派给 从 周 立伟 变更为 赵 晓辉

#3 - 2025-02-21 18:17 - 孙 泽林

- 项目 从 2.0基站产品化测试 变更为 网管产品
- 发现问题版本 已删除 (Rel_2.1.16P)
- 目标解决问题版本 已删除 (Rel_2.1.16P)
- 问题归属 已删除 (DU)

基站版本：16PT2+DU_0218（256用户）
基站配置：大上行 上行单天线
问题描述：实际接入256ue，cu上报，agent统计都是256。
网管界面显示有问题，仅220个用户。

#4 - 2025-03-25 15:37 - 赵 晓辉

暂时按照 rnti个数256 ue个数256的配置走。

#5 - 2025-03-28 13:57 - 林 万江

- 状态 从 新建 变更为 进行中

文件

接入208.rar	35.8 MB	2025-02-19	孙 泽林
接入254.rar	43.6 MB	2025-02-19	孙 泽林
du_mem_log_2025_02_19_15_18_32_1739950278.log.zip	157 KB	2025-02-19	孙 泽林