

网管产品 - 错误 #2912

T16版本设备监控这里PRU温度这里看不到fpga温度读取，RU也无法选择通道0和通道1

2025-02-28 14:33 - 程 鹏

状态:	已解决	开始日期:	2025-02-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-31
指派给:	程 鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
T16版本设备监控这里PRU温度这里看不到fpga温度读取，RU也无法选择通道0和通道1			

历史记录

#1 - 2025-02-28 16:04 - 薛泽庆

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-03-12 16:14 - 薛泽庆

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 薛泽庆 变更为 马党旗

已修改

#3 - 2025-03-13 15:38 - 马党旗

- 指派给 从 马党旗 变更为 杨凯

#4 - 2025-03-14 14:25 - 杨凯

- 指派给 从 杨凯 变更为 程鹏

该问题已验证解决YZMM2.1.0Pre1T17——0314版本
请在网管2.1.17版本验证

#5 - 2025-03-19 15:46 - 程鹏

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

文件

20250228-141836.mp4	4.02 MB	2025-02-28	程 鹏
---------------------	---------	------------	-----