

网管产品 - 错误 #2934

LMT测试，3.0基站LMT的状态监控中无PRU，显示成RU，功放相关的结果当前有上报

2025-03-06 20:41 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
LMT测试，3.0基站LMT的状态监控中无PRU，显示成RU，功放相关的结果当前有上报			

历史记录

#1 - 2025-03-07 08:48 - 钱伯宁

- 状态从 新建 变更为 进行中

根据DU上报的功放指标进行显示

#2 - 2025-03-07 13:46 - 钱伯宁

- 状态从 进行中 变更为 转测试

- 指派给从 钱伯宁 变更为 杨凯

#3 - 2025-03-10 16:46 - 杨凯

- 文件RU状态显示.png 已添加

- 状态从 转测试 变更为 已解决

该问题已解决在inner_ver_id=308

build_time=2025-03-07T07:28:19

文件

PRU修改成RU.jpg	104 KB	2025-03-06	杨凯
RU状态显示.png	67.5 KB	2025-03-10	杨凯