

## B5G\_UE - 错误 #2948

RLC AM接收侧生成状态报告的ACK-SN信息时，使用的是RX\_Next\_Highest，与协议不符

2025-03-10 12:16 - 王艳芳

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王艳芳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
RLC AM接收侧生成状态报告的ACK-SN信息时，使用的是RX_Next_Highest，与协议不符			

### 历史记录

#1 - 2025-04-24 14:32 - 王艳芳

- 状态从 新建 变更为 已关闭

已根据协议修改代码，X86环境打桩测试通过