

产品3.0平台 - 错误 #2968

基站启动后加载网卡驱动会卡死

2025-03-13 20:21 - 王昊

状态:	进行中	开始日期:	2025-03-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
编号2002的基带板 需要先把驱动注释掉从串口进入系统后再手动加载网卡驱动。直接加载驱动dwmac-dwc-qos-eth.ko会卡死，需要加载dwmac-dwc-qos-eth-gnb.ko，但是此驱动没有光口。			

历史记录

#1 - 2025-03-24 09:37 - 战 弋戈

- 状态从 新建 变更为 进行中

这个问题跟2959是同一个问题 ？还是transver 修好的那个？

#2 - 2025-03-24 16:16 - 战 弋戈

这个是 修好的tranceiver 后的，加载网卡驱动会卡死，可能是光口引起的。 gnb 是只有eth0网口的驱动。

文件

串口打印log.txt	64.4 KB	2025-03-13	王昊
-------------	---------	------------	----