

### 3.0基站产品测试 - 错误 #2973

32ue接入后，做上行业务时，5min左右出现部分ue掉线的情况，32个ue大概只能有18个ue持续保持

2025-03-14 09:40 - 王旭初

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.0
发现问题版本:	Rel_3.0.0		

**描述**  
待du、cu进一步分析原因，初步评估可能和上行误码率高有一定关联，仍需进一步定位  
做下行业务的时候，不存在掉线现象

#### 历史记录

#1 - 2025-03-18 13:36 - 魏 幸幸

- 状态从新建变更为进行中

把高误码解决，该问题就不存在了。

#2 - 2025-03-18 20:38 - 魏 幸幸

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从魏 幸幸变更为王旭初

#3 - 2025-06-24 15:22 - 王旭初

- 状态从转测试变更为已关闭

- 指派给已删除(王旭初)

当前32ue上、下行业务正常，128ue可以做到上行128M+下行128M稳定，问题关闭