

2.0基站产品化测试 - 错误 #2983

【17P_Pre1T1】E500环境大上行配比128UE接入上下行灌UDP包16小时后DU挂死

2025-03-19 17:46 - 郝雷

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	郝雷	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.17P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.17P		
描述			
大上行配比，上行单天线配置。 使用E500模拟20个好点用户，40个中点用户，68个远点用户接入后，上下行灌满速率UDP包。 期间有用户掉线重接，在运行16小时后，DU挂死，有core文件。			
相关的问题:			
关联到 2.0基站产品化测试 - 错误 #3000: 【2.1.17P_Pre1T1】128用户大上行配比上下行U...			新建 2025-03-24

历史记录

#1 - 2025-03-25 09:38 - 周立伟

- 状态从 新建 变更为 进行中

已基于17P_T1修改，验证中。

#2 - 2025-03-25 09:41 - 周立伟

MAC收到crnti的mac-ce并找到对应的old ue对象，但该UE已释放,其下挂的指针为空出现coredump。已基于17P_T1修改，验证中。

#3 - 2025-03-26 13:57 - 赵强

- 关联到 错误 #3000: 【2.1.17P_Pre1T1】128用户大上行配比上下行UDP灌包3小时后phy出现“allocation error”后挂死 已添加

#4 - 2025-04-01 15:12 - 周立伟

- 状态从 进行中 变更为 转测试

- 指派给从 周立伟 变更为 郝雷

已合入17P_T2

#5 - 2025-04-14 14:13 - 郝雷

- 状态从 转测试 变更为 已解决