

网管产品 - 错误 #3015

YZMM2.1.0Pre2网管，干扰规避后进行干扰恢复时，中心一致和RB一致时，5.8G不能正常按照NMS配置进行恢复。

2025-03-26 11:01 - 程 鹏

状态:	转测试	开始日期:	2025-03-26
优先级:	高	计划完成日期:	2025-03-31
指派给:	程 鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
YZMM2.1.0Pre2网管，干扰规避后进行干扰恢复时，中心一致和RB一致时，5.8G不能正常按照NMS配置进行恢复。			

历史记录

- #1 - 2025-03-27 16:04 - 马 党旗
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #2 - 2025-05-07 17:23 - 马 党旗
- 状态 从 进行中 变更为 转测试
- #3 - 2025-05-20 14:44 - 杨 凯
- 状态 从 转测试 变更为 进行中
- #4 - 2025-05-24 14:27 - 马 党旗
- 指派给 从 马 党旗 变更为 杨 凯
- #5 - 2025-05-27 09:18 - 杨 凯
- 状态 从 进行中 变更为 反馈
- 指派给 从 杨 凯 变更为 马 党旗

请确认问题是否解决，解决填写下解决的版本

- #6 - 2025-05-28 10:14 - 马 党旗
- 2.1.0Pre3T3版本已处理
- 原因：代码中中心频点计算错误，导致无法进行NM恢复，修改部分新增了转频的偏移量cfid.Config.CurCvert35Offset计算
- // 计算当前上行中心频率
- centerFreq := resMax.StartFreq + cellFreqDomainSize/2 - cfid.Config.CurCvert35Offset
- if resMax.RbNumber intAvoMinRbNumber && centerFreq iar.InterfereAvoidConf.NrUICenterFreq {
- go NoDisturbRestore(fdv, im.Ip, cv.CellId, int64(cfid.Config.DisturbStabPeriods), false)
- zap.S().Info("interference avoid start NoDisturbRestoreSwitch=0:", im.Ip, " rebuild cell:", cv.CellId)
- }

- #7 - 2025-05-28 15:43 - 马 党旗
- 指派给 从 马 党旗 变更为 杨 凯
- #8 - 2025-06-11 10:05 - 杨 凯
- 状态 从 反馈 变更为 转测试
- 指派给 从 杨 凯 变更为 程 鹏

请在网管YZMM2.1.0Pre3T7版本以后验证该问题