

产品3.0平台 - 错误 #3101

rfic加载配置文件时，若json配置文件不正确，需要给出错误信息。现在的情况是Segmentation fault

2025-04-07 10:52 - 战 弋戈

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

```
~~~~~ tem_addr=0x9fe00000~~~~~
dst_addr=0x9fe00000
----section 16 ----
~~~~~ tem_addr=0x9fe00058~~~~~
dst_addr=0x9fe00058
----section 17 ----
~~~~~ tem_addr=0xb3e00000~~~~~
dst_addr=0xb3e00000
----section 18 ----
----section 19 ----
----section 20 ----
----section 21 ----
----section 22 ----
----section 23 ----
----section 24 ----
----section 25 ----
----section 26 ----
----section 27 ----
ehdr->e_entry=0x9fe00000--rfm_boot_addr=0x27f80000
rfm1-rfm1
set rfm1-rfm1 boot_addr
run rfm1-rfm1
=====
Segmentation fault
^C
```

历史记录

#1 - 2025-04-14 10:07 - 李 明新

- 状态从 新建 变更为 已解决

已定位问题，由于json文件通过指针保留读取信息，若读取值未在json中会返回空指针，导致出现段错误
已在关键位置添加空指针的判断和报错

文件

segment_fault.png	44 KB	2025-04-07	战 弋戈
-------------------	-------	------------	------