

3.0基站产品测试 - 错误 #3103


简述：Rel_3.0.1_Pre1T2,20环境，大下行udp400M，下行mcs20不上调

2025-04-08 14:32 - 周磊

状态:	转测试	开始日期:	2025-04-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		

描述

简述：Rel_3.0.1_Pre1T2,20环境，大下行udp400M，下行mcs20不上调
测试版本：Rel_3.0.1_Pre1T2
问题描述：Rel_3.0.1_Pre1T2,20环境，大下行udp400M，下行mcs20不上调



历史记录

- #1 - 2025-04-22 15:57 - 魏 幸幸
旭初定位有一路连线有问题
- #2 - 2025-04-22 15:57 - 魏 幸幸
 - 状态 从 新建 变更为 转测试
 - 指派给 从 魏 幸幸 变更为 周磊

文件

20250408-143132.jpg	262 KB	2025-04-08	周磊
---------------------	--------	------------	----