

NGC - 错误 #3144

【rel\_3.3.3\_pre2】核心网处理E500发出的重新注册消息回应protocol error导致注册失败

2025-04-14 11:00 - 郝雷

|                                                                                                                                  |     |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                                                                                                                              | 已解决 | 开始日期:   | 2025-04-14 |
| 优先级:                                                                                                                             | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:                                                                                                                             | 郝雷  | % 完成:   | 0%         |
| 类别:                                                                                                                              |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                                                            |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 问题归属:                                                                                                                            | 5GC |         |            |
| 描述                                                                                                                               |     |         |            |
| E500模拟128个用户接入，某些用户掉线后重新接入，发送Registration Request消息给核心网，核心网回应Registration Reject消息，5GMM cause: Protocol error, unspecified (111) |     |         |            |

历史记录

- #1 - 2025-04-15 16:31 - 徐红超
- 状态从新建变更为进行中
- 在rel\_3.3.3\_pre4核心网版本中修复
- #2 - 2025-05-06 16:04 - 徐红超
- 状态从进行中变更为转测试
- 在rel\_3.3.3\_pre4版本中解决
- #3 - 2025-05-06 16:06 - 徐红超
- 指派给从徐红超变更为郝雷
- #4 - 2025-05-07 11:01 - 郝雷
- 状态从转测试变更为已解决