

网管产品 - 错误 #3205

网管测试YZMM2.1.0Pre3T1版本，3.0基站优化取消相关PRU和AU相关显示

2025-04-22 15:02 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管测试YZMM2.1.0Pre3T1版本，3.0基站优化取消相关PRU和AU相关显示			

历史记录

#1 - 2025-04-22 16:54 - 薛泽庆

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-04-24 15:05 - 薛泽庆

- 1.删除设备监控 -> 基本信息 -> pru硬件信息
- 2.删除软件管理 -> 基站软件版本信息 -> dev版本和au版本

#3 - 2025-04-24 15:26 - 薛泽庆

- 状态从 进行中 变更为 转测试
- 指派给从 薛泽庆 变更为 马党旗

#4 - 2025-05-07 17:18 - 马党旗

- 指派给从 马党旗 变更为 杨凯

#5 - 2025-05-12 09:47 - 杨凯

- 状态从 转测试 变更为 已解决

在网管版本YZMM2.1.0Pre3T2，查看2.0基站可显示DEV和PRU AU的相关信息；3.0基站无相关模块已实现不显示。