

3.0基站产品测试 - 错误 #3211

3.0基站上下并行udp业务长跑压力，du coredump挂死

2025-04-23 10:48 - 孙 泽林

状态:	转测试	开始日期:	2025-04-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙 泽林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
描述			
【3.0基站_Rel_3.0.1_Pre1T3_600M】 测试版本：Rel_3.0.1_Pre1T3版本（源大包版本du） 测试设备：核心网 192.168.8.218 基站 192.168.8.190 测试用例：单用户上下并行udp业务 基站配置：7D2U 2T1R 测试终端：鼎桥终端 测试结果：单用户吞吐量下行500M，上行100M。长跑过程中du coredump挂死，打印 SPstWTsk failed get memory。 出现两次均未生成core文件，目前使用gdb启动复现中。			

历史记录

#1 - 2025-04-24 14:15 - 周 立伟

- 状态从新建变更为进行中

定位上行全错时，未触发UE上行RLF流程，导致多个UE用户缓存把内存占完。需反合2.0 #2920问题代码验证。

#2 - 2025-04-24 14:16 - 周 立伟

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从周立伟变更为孙泽林

已落入Rel_3.0.1_Pre1T4版本。

文件

3.0du挂死.rar	8.02 MB	2025-04-23	孙 泽林
du_mem_log_2025_04_22_18_31_41.log	29.6 MB	2025-04-23	孙 泽林