

3.0基站产品测试 - 错误 #3244

Rel_3.0.1_Pre1T3：du出现core dump

2025-04-25 16:09 - 郭 锁奇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	郭 锁奇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
描述			
Rel_3.0.1_Pre1T3版本，16ue上下行udp灌包，结束灌包时，du出现core dump。			

历史记录

- #1 - 2025-04-29 15:56 - 魏 幸幸
- 跑死是因为上行误码过高，数据面内存没能及时回收。tti消息发送时申请不到内存跑死，已把tti消息的内存替换成静态内存。
- #2 - 2025-04-29 15:56 - 魏 幸幸
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #3 - 2025-05-13 15:11 - 魏 幸幸
- 指派给 从 魏 幸幸 变更为 郭 锁奇
- 已修改，可用T5版本复测
- #4 - 2025-05-16 13:40 - 郭 锁奇
- 状态 从 进行中 变更为 已关闭
- T5验证通过。