


5G-eLite-Core - 错误 #330

界面中用户信息界面中点击详情有时候会出现空白，导致其它界面也无法显示


2021-01-05 11:47 - 徐红超

状态:	已关闭	开始日期:	2021-01-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-01-07
指派给:	徐红超	% 完成:	0%
类别:	webui	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			

描述



The screenshot shows the 5G-eLite-Core web interface. The top header includes the logo '云智软通 5G' and a '退出' (Logout) button. The left sidebar contains a menu with items: '基础配置信息' (Basic Configuration Information), '用户接入信息' (User Access Information), '基站接入信息' (Base Station Access Information), '签约用户信息' (Subscribed User Information), '5GC服务重传' (5GC Service Retransmission), and '设备关机重传' (Device Shutdown Retransmission). The main content area is blank.



The screenshot shows the 5G-eLite-Core web interface with the '基础配置信息' (Basic Configuration Information) page selected in the sidebar. The main content area is blank.

历史记录

#1 - 2021-01-05 11:47 - 徐红超


- 类别 被设置为 webui

#2 - 2021-01-05 14:37 - 徐红超

- 计划完成日期 被设置为 2021-01-07

#3 - 2021-01-05 14:53 - 徐红超

- 文件 3.png 已添加



#4 - 2021-01-05 14:54 - 徐红超

- 状态从 新建 变更为 进行中

获取详细信息时pdu信息为空，但js中没有判断导致

#5 - 2021-01-06 10:10 - 徐红超

概率出现

#6 - 2021-01-06 14:07 - 徐红超

- 状态从 进行中 变更为 转测试

#7 - 2021-01-11 09:27 - 徐红超

- 状态从 转测试 变更为 已解决

#8 - 2021-01-18 15:12 - 徐红超

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

文件

1.png	22.3 KB	2021-01-05	徐红超
2.png	22.3 KB	2021-01-05	徐红超
3.png	94.4 KB	2021-01-05	徐红超