

3.0基站产品测试 - 错误 #3321

3.0基站T5版本，logwriter解析ysUlm_FAPI_HdlUciInd日志偶现参数值错误

2025-05-13 11:33 - 席振斌

状态:	转测试	开始日期:	2025-05-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
描述			
相关的问题:			
关联到 3.0基站产品测试 - 性能 #3337: 对日志输出函数进行优化		转测试	2025-05-15

历史记录

#1 - 2025-05-13 11:33 - 席振斌

- 状态从新建 变更为 进行中

#2 - 2025-05-13 11:35 - 席振斌

- 项目从2.0基站产品化测试 变更为 3.0基站产品测试

#3 - 2025-05-15 09:47 - 席振斌

- 指派给从席振斌 变更为 周立伟

问题原因：通过logwriter加日志分析，是du侧有三条在同一个文件，但行号不相同的日志，在写入共享内存的时候行号都变成了同一个行号，导致logwriter在通过文件名和行号判决后认为它们是同一条日志，后续通过和立伟哥一起对du的gdb调试来看，是在写入这三条日志的时候模块名的数组越界，踩内存，导致行号被踩，三条日志变成了同一个行号；
修改方法：du在WriteMsg函数中对越界进行保护修改，由立伟哥修改，同时，cu侧在WriteMsg中对可能发生越界的位置都进行防护，由我这边修改

#4 - 2025-05-15 09:58 - 席振斌

- 关联到 性能 #3337: 对日志输出函数进行优化 已添加

#5 - 2025-05-15 11:29 - 周立伟

- 状态从进行中 变更为 转测试

- 指派给从周立伟 变更为 王旭初

- 问题归属DU 已添加

- 问题归属 已删除 (CU)

需打开MAC_DL_ACK_CQI_MODULE验证，查看下面3条日志是否存在：
ysUlm_FAPI_HdlUciInd:rnti
ysUlm_FAPI_HdlUciInd: RNTI
ysUlm_FAPI_HdlUciInd: PUCCH HARQ Feedback RNTI

已修改，计划落入Rel_3.0.0_Pre1T6版本。