

## 网管产品 - 错误 #3382

### 网管YZMM2.1.0Pre3T3版本,射频参数配置需要与LMT同步

2025-05-24 14:42 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管YZMM2.1.0Pre3T3版本,射频参数配置需要与LMT同步			

#### 历史记录

#1 - 2025-05-24 15:06 - 马党旗

- 指派给从 马党旗 变更为 薛泽庆

#2 - 2025-05-26 09:41 - 薛泽庆

- 状态从 新建 变更为 进行中

- 指派给从 薛泽庆 变更为 马党旗

已同步

#3 - 2025-05-28 10:45 - 马党旗

- 状态从 进行中 变更为 转测试

#4 - 2025-05-28 15:44 - 马党旗

- 指派给从 马党旗 变更为 杨凯

#5 - 2025-05-29 17:08 - 杨凯

- 状态从 转测试 变更为 已解决

T5版本已解决

#### 文件

网管射频参数.png	154 KB	2025-05-24	杨凯
LMT射频参数.png	108 KB	2025-05-24	杨凯