

网管产品 - 错误 #3418

网管测试YZMM2.1.0Pre3T3版本对3.0基站进行agent操作时不提示 “ ”

2025-05-28 17:07 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管测试YZMM2.1.0Pre3T3版本对3.0基站进行agent操作时不提示 “ xxx ” 仅 “ 启动 ” 和 “ 重启 ” 协议栈软件时提示 如下图:			

历史记录

#1 - 2025-05-29 11:03 - 马党旗

- 状态从新建 变更为 进行中
- 指派给从马党旗 变更为 马自伟

#2 - 2025-05-29 11:30 - 马自伟

- 指派给从马自伟 变更为 马党旗

问题定位：
原本对于arm架构的，任何操作都会出现 “ 指令下发成功，此操作会导致网元设备掉电，请30秒后尝试访问此设备 ”，目前对其优化
问题解决：
对于arm架构，且是协议栈软件 “ 启动 ” 和 “ 重启 ” 的情况下，才会出现提示
if(isArm && params["module"] == "software" && params["action"] != "stop"){
parent.showMessage({ message: opContent+PROMPT_MSG_56+PROMPT_MSG_55, type:'warning', duration: -1 });
return;
}

#3 - 2025-05-29 17:24 - 马党旗

- 状态从进行中 变更为 转测试
- 指派给从马党旗 变更为 杨凯

#4 - 2025-05-29 19:31 - 杨凯

- 状态从转测试 变更为 反馈
- 指派给从杨凯 变更为 马自伟

启停agent还是会出现，再看下

#5 - 2025-05-29 19:53 - 杨凯

- 状态从反馈 变更为 已解决
- 指派给从马自伟 变更为 杨凯

T6已解决

文件

3.0基站运维提示语优化.jpg	81.1 KB	2025-05-28	杨凯
------------------	---------	------------	----