

3.0基站产品测试 - 错误 #3436

【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T8,21环境，128UE 1D3U业务长跑30h，du core dump

2025-06-03 17:43 - 周 磊

状态:	新建	开始日期:	2025-06-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
描述			
简述：【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T8,21环境，128UE 1D3U业务长跑30h，du core dump			
测试版本：Rel_3.0.1_Pre1T8			
问题描述：【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T8,21环境，128UE 1D3U业务长跑30h，du core dump			