

3.0基站产品测试 - 错误 #3471

修改cu_du list参数时，报xpath已锁，参数修改失败

2025-06-10 10:51 - 孙泽林

状态:	转测试	开始日期:	2025-06-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙泽林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	YZMM	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
描述			
3.0基站 Rel_3.0.1_pre1T8版本 修改cu对接du参数配置表时，报xpath已锁，修改失败 此时未启动三层，且更改其他参数表时正常； reboot整站后可正常修改。 经研发确认，修改锁释放			

历史记录

- #1 - 2025-06-10 11:04 - 钱伯宁
- 状态从 新建 变更为 转测试
 - 指派给从 钱伯宁 变更为 孙泽林

已优化释放锁方案，合入3.1.1_Pre1T1，待长跑测试回归