

网管产品 - 错误 #3507

网管版本YZMM2.2.0，添加3.0基站时出现超时问题

2025-06-13 10:21 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管版本YZMM2.2.0，添加3.0基站时出现超时问题			

历史记录

#1 - 2025-06-13 10:22 - 马党旗

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2025-06-13 10:25 - 马党旗

- 状态从进行中变更为转测试

处理方式：

1. 增加udp返回结果检测超时时间3*8*200毫秒为3*25*200毫秒
2. 增加gnb-agent上报结果检测超时时间10秒为15秒

#3 - 2025-06-13 10:27 - 马党旗

- 指派给从马党旗变更为杨凯

#4 - 2025-06-13 10:37 - 杨凯

- 状态从转测试变更为已解决

YZMM2.2.0Pre1T3版本已解决