

FirstCall - 错误 #3528

在core5上添加PDSCCH任务后编译失败

2025-06-16 16:24 - 赵强

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

```
root@bogon: /home/core5Trigger# /opt/toolchain/bin/ucp2/ld.lld -m ucps2 -o APE5.out /opt/toolchain/lib/ucp2/release/crt0.o \
/opt/toolchain/lib/ucp2/release/crtend.o \
L../Lib -lAPE5 \
L../Lib -lCommon \
-L../Lib/MicroLib -lAgc4096Factor -lAgcShiftForFftInt32 -lFft4096Int32 -lotic_decompress_deint -lR
wola -lsub_mov_and_agc_int32 -lwolaTimeoffsetCompensation -lAgcShiftMultiSym -lBitCopy -lByteBR -lByt
eCopy -lByteSet -lFormat0CalPwr -lFormat01CalAve -lFormat01Correlation -lFormat1CalPwr -lFormat1DeMap
-lCRC11Check -lDeBlockWiseSpreading -lRMDecodingFHT_32 -lDeRMRM -lDescr -lDMRSSeqGen -lDMRSSeqGenLarge
36ZC4008 -lDMRSSeqGenSmallZC -lFormat2DeMap -lIDFT -lPnGen -lPolarDeBitIL -lPolarDeBitSelect -lPolarD
ecoding -lPolarDeSubBlockIL -lPucchDeOcc -lPucchEqualizer -lPucchLsFormat2 -lPucchLsFormat34 -lPucchMM
SEFormat2 -lPucchMMSEFormat34 -lPucchNoiseEstimatFormat2 -lPucchNoiseEstimatFormat34 -lPucchTimeInterp
olation -lPwrCtrlForPucch -lRssiCalc -lPwrPerRBCalc -lSrs_Uealpha_conjMultiply_multisymbol_Deocc -lSrs
MMSE_les -lSrsCalSigPwrPerAntLayer -lSrsCalPwrQPerSymRB -lSrsCalRECorreValue -lSrs_cal_corr_value_win
len_larger_1 -lSrs_comp_ta_offset -lSrsCalNoisePwrQPerSymRB -lSrsLowPARABaseSeqGenLarger36ZC -lSrs_mu
ltisymbol_CombLs_agcshift -lSrsRSRPrBFBsPerSymRB -lSrsCalSNRPerSymRB -lSrsCalSNRPerSym -lLinear2dB -lSr
RSnrRsrpReport -lByteShift -lCalSymbFreqOfs -lCpstFreqOfs -lTaCpst_DeOcc_AgcShift -lpusch_ls -lpusch
cal_ta_corre -lDeModulation -lEqualizer -lEqualizer-1port -lFreqOffsetEst -lLLRDemodulation -lPuschMM
SE -lPuschRBGCollect -lPuschTimeInterpolation -lPuschType0SegmentRNumCalc -lRBGREMapping -lUciCsilPos
cal -lUciSbExtractByPosIndex -lUciSbExtractByDelta -lSigPowEst -lAgcAndTa0ftMutiSym -lCalNIPow -lCalSym
Avg -lPuschLowPaprSeqGenLarger36ZC -lIrcEqualizer21 -lIrcEqualizer22 -lIrcEqualizer41 -lIrcEqualizer44
-lMrcNoiseEst -lPUSCH_IDFT -lPuschType0mapping -lDemodSimplified_16QAM -lDemodSimplified_64QAM -lDem
odSimplified_QPSK -lFactorWExtract -lCRC16CHECK -lCRC24Check -lDeBitSellDPC -lDeILLDPCQm8 -lDeLLCPCQm6
-lDeLLDPCQm2 -lDeLLDPCQm4 -lLdpcDecBG1AllZc -lPuschHARQ -lLdpcDecBG2 -lSrsCalPwrQPerSymPort -lSrsCalN
oisePwrPerSymPort -lSrsCalNoisePwrPerSymRE -lSrsCalPrecoindEqChannel -lSrs_eq_after_precoding_nx1 -lSr
eq_after_precoding_nx2 -lSrsCalPrecodingSNR -lcal_npwr_sym_avr -lAgcAndRssiPerRbCalc -lDemodSimplifi
d_256QAM -lpusch_cal_noise_covar -lBpskPiDiv2Demodulation -lPucch_uci_demultiplex -lPuschPostSinrCalc
-lMinus1AndFindMin -lUcilBitDecode -lUci2BitDecode \
L../Lib/OspLib -lape_spu \
-L/opt/toolchain/lib/ucp2/release \
-L/opt/toolchain/lib/ucp2/release -lm -lc -lgloss \
-lclang_rt.builtins-ucps2 -T /home/core5Trigger/Common/Scripts/ape5-Cache128-noMPUC-dynamic.ld
ld.lld: error: Error1: No room for MPU's .text
ld.lld: error: Error1: No room for MPU's .text
makefile:103: recipe for target 'APE5.out' failed
make[2]: *** [APE5.out] Error 1
make[2]: Leaving directory '/home/core5Trigger/APE5'
makefile:338: recipe for target 'CAPE5' failed
make[1]: *** [CAPE5] Error 2
make[1]: Leaving directory '/home/core5Trigger'
makefile:432: recipe for target 'APE5' failed
make: *** [APE5] Error 2
root@bogon: /home/core5Trigger#
```

历史记录

- #1 - 2025-06-16 16:24 - 赵强
- 指派给 被设置为 赵强
- #2 - 2025-06-19 15:58 - 赵强
- 状态从 新建 变更为 进行中

文件

20250616-162411.jpg	530 KB	2025-06-16	赵强
---------------------	--------	------------	----