

## 基站横联 - 错误 #3560

非桩情况下，发送数据部分符号异常，叠加了一个全带宽的信号；但接收侧没有看到这个全带宽信号

2025-06-19 11:32 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2025-06-19
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	宋卿	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2025-06-19 11:43 - 高峰

ofdm 前采频域数据没有此问题；  
出口时域数据存在此现象；  
敲桩PDS与SS频域正交开，也没有这个问题；