

3.0基站产品测试 - 错误 #3578

【3.0整机】Rel_3.1.2_Pre1T1,21环境, 128UE 1D3U, 上下行同时udp 300M+300M,cu内存池异常

2025-06-20 15:38 - 周磊

状态:	新建	开始日期:	2025-06-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 杨乐	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
简述：【3.0整机】Rel_3.1.2_Pre1T1,21环境, 128UE 1D3U, 上下行同时udp 300M+300M,cu内存池异常			
测试版本：Rel_3.1.2_Pre1T1			
问题描述：【3.0整机】Rel_3.1.2_Pre1T1,21环境, 128UE 1D3U, 上下行同时udp 300M+300M,cu内存池异常			