

网管产品 - 错误 #3585

网管版本YZMM2.2.0Pre1T3，界面停止三层，实际后台PHY未停止，从后台接着启动du cu 会造成基站断连崩溃

2025-06-23 10:43 - 杨凯

状态:	挂起	开始日期:	2025-06-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	钱伯宁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管版本YZMM2.2.0Pre1T3，界面停止三层，实际后台PHY未停止，从后台接着启动du cu 会造成基站断连崩溃			

历史记录

#1 - 2025-06-23 11:34 - 钱伯宁

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-07-14 17:45 - 钱伯宁

- 状态从 进行中 变更为 转测试

- 指派给从 钱伯宁 变更为 杨凯

已修改，待合入下个版本测试回归

#3 - 2025-07-15 09:13 - 钱伯宁

- 状态从 转测试 变更为 挂起

- 指派给从 杨凯 变更为 钱伯宁