

## 5G NR - 错误 #3637

du侧rrc\_reestablish\_msg3使用ue\_rrc\_con\_trans处理，trans资源疑似未释放。

2025-06-28 17:41 - 惠帅帅

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 新建  | 开始日期:   | 2025-06-28 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:  | 惠帅帅 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 问题归属: | DU  |         |            |
| 描述    |     |         |            |

### 历史记录

#1 - 2025-07-01 14:08 - 惠帅帅

已解决

#2 - 2025-07-09 10:39 - 惠帅帅

已解决