

3.0基站产品测试 - 错误 #3649

【3.0整机】Rel_3.1.2_Pre1T2,21环境，单UE 1D3U，上下行同时udp400M+400M,一段时间下行断流

2025-07-01 16:32 - 周磊

状态:	已解决	开始日期:	2025-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
简述：【3.0整机】Rel_3.1.2_Pre1T2,21环境，单UE 1D3U，上下行同时udp400M+400M,一段时间下行断流			
测试版本：Rel_3.1.2_Pre1T2			
问题描述：【3.0整机】Rel_3.1.2_Pre1T2,21环境，单UE 1D3U，上下行同时udp400M+400M,一段时间下行断流			

历史记录

#1 - 2025-07-01 20:55 - 韩伟

- 状态从新建变更为进行中

该问题，通过梳理代码，结合log分析，um模式下存在频繁上报ddds，同时上报数据异常，原因为um和am两个字段为联合体，um模式下流程跑到am流程，导致流程异常。

#2 - 2025-07-02 15:27 - 韩伟

- 状态从进行中变更为转测试

该问题已修改合并，E500上400+400 UM模式下跑了2.5小时，流量正常，未出现下行流量断流问题，验证通过。

#3 - 2025-07-02 15:28 - 韩伟

- 指派给从韩伟变更为周磊

#4 - 2025-07-02 17:47 - 周磊

- 状态从转测试变更为已解决

验证通过