

B5G_UE - 错误 #3651

dc1_1->firstCceIdx 没有赋值

2025-07-01 18:28 - 张倩

状态:	已解决	开始日期:	2025-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张倩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
根据uciBitSize确定pucch资源时 , n_CCEp = LOAD_EX_B(&dc11->firstCceIdx); //dc11->firstCceIdx没有初始化			

历史记录

#1 - 2025-07-01 18:32 - 张倩

- 主题从 dc1_1->firstCceIdx 没有初始化 变更为 dc1_1->firstCceIdx 没有赋值

参考协议38213:9.2.3: 计算rPUCCH时 , n_CCEp = LOAD_EX_B(&dc11->firstCceIdx);
dc1_1->firstCceIdx 没有赋值

已修改 : 添加入参startccepotion:
ue_pdcch_dci_parse(dciType, g_pdcch_freq_data_hdr_dm_ptr->uu_dd_flag,
pPdcchRxStruct_dm_ptr->sDetectedDciPayload[pPdcchRxStruct_dm_ptr->nDetectedDciNum].pDciPayload,startccepotion, slot,air_slot,sfn);
ue_parse_dci_1_payload(uint8_t *payload , uint8_t dciIdx , uint8_t UD_flag, uint8_t startccepotion ,uint32_t pdcchSlotIdx ,uint32_t curtSlotIdx)

```
{  
STORE_EX_B(&dc1_1->firstCceIdx, startccepotion);  
}
```

#2 - 2025-07-01 18:33 - 张倩

- 状态从 新建 变更为 已解决