

## B5G\_UE - 错误 #3652

DRB建立，鉴权完成后，进行ping包，DLAP core dump

2025-07-01 18:37 - 刘播雨

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	宋 承立	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
DRB建立，鉴权完成后，进行ping包，DLAP core dump			

### 历史记录

#1 - 2025-07-01 19:09 - 宋 承立

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-07-01 19:49 - 宋 承立

pdcp rx向上层转发调用dlap和sdap的接口时，将ngPkt \*\*类型的指针数组参数传递为了ngPkt \*的指针参数  
dlap内部处理是按照数组使用，访问了未知内存，导致了崩溃