

基站横联 - 错误 #3657

横联port数打桩代码，sym2/4上的pdsch re数计算bug合入（pss和ss符号上pdsch的re数应该是0）

2025-07-02 15:02 - 宋卿

状态:	已解决	开始日期:	2025-07-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	宋卿	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-07 11:18 - 宋卿

- 状态从新建变更为已解决

- % 完成从0变更为100

bug已合入，SHA-1: 1486476bf40754e97bf8edc01bc4900fcf7c39e2