

基站横联 - 错误 #3661

EVMT4 板卡放到实验室网段无法在其他网段ping通

2025-07-02 18:51 - 高峰

状态:	已解决	开始日期:	2025-07-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
54所张昆来北京，修复完成EVMT4板卡后，EVMT4板卡放到实验室后在办公区域无法ping通，但是在实验室内直连可以ping通			

历史记录

#1 - 2025-07-02 18:52 - 高峰

定位是EVMT4 网关未配置导致的

#2 - 2025-07-04 09:53 - 高峰

- 状态 从 新建 变更为 已解决