

B5G_UE - 错误 #3674

发端发端srcId写错，同时收端头解错，导致DLAP收到报文后认为此设备无效未进行解析，出现ping包失败

2025-07-04 09:07 - 刘 播雨

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	宋 承立	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
发端发端srcId写错，同时收端头解错，导致DLAP收到报文后认为此设备无效未进行解析，出现ping包失败			

历史记录

#1 - 2025-07-07 10:04 - 宋 承立

- 状态从 新建 变更为 进行中