

基站横联 - 错误 #3675

HL单板测试环境，CPRI版本发送采数发现没有业务数据

2025-07-04 09:55 - 高峰

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-04
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	宋 卿	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-04 09:59 - 白瑞朋

- 状态从 新建 变更为 进行中

调试分支：HI_dev_CPRI_TX

#2 - 2025-07-05 20:13 - 高峰

CPRI压缩前有数据，但CPRI压缩后无数据

将CPRI压缩后SM buf更换为DDR buf后，有数据；但核0很快挂死